

Valplast-Studien der Universität Bonn¹



Fallstudie 1

"Der Vorstudie zufolge lassen die objektiv-visuellen Ergebnisse und die subjektiven Eindrücke der Probanden eine hohe Zufriedenheit mit dieser Art von prothetischer Versorgung erwarten."



Patientin unversorgt Grazile Gestaltung und hervorragende Ästhetik der Valplast-Versorgung



Versorgung mit Valplast-Teilprothese

Fallstudie 2

"Der Vergleich der OHIP-G 14-Fragebögen vor und nach Insertion der Valplast-Prothesen zeigte z.T. signifikante Unterschiede."



PMMA-Kunststoff und auffälliger Metallklammer



Versorgung mit Valplast-Prothese ohne Metallklammern



Die Valplast-Teilprothese deckt die Extraktionsflächen ästhetisch anspruchsvoll ab

Fallstudie 3

"[Die] Patienten zeigten eine hohe Zufriedenheit und eine gute Ästhetik im Frontzahnbereich mit den Valplast-Monoreduktoren."



Patient unversorgt



Versorgung mit Valplast-Monoreduktor Valplast-Monoreduktor



Valplast-Bissschiene⁴

Der Fall

- · Bissschiene aus Valplast
- · Farbe Weiß-Transparent







Valplast-Bissschiene

Fazit

- · Valplast-Bissschienen weisen dank des flexiblen Materials hervorragende Trageeigenschaften auf.
- Die Zähigkeit des Materials verhindert die vorzeitige Abrasion der Bissschiene.
- Die Allergiefreiheit des Materials verhindert eine allergene Belastung durch Zerspanungspartikel im Mund.

- 1 D. Kraus, V. Voigt, H. Stark, G. Reppert, E.-H. Helfgen, K. Kiesgen, H. Roggendorf: "Valplast-Monoreduktoren als Alternative zur Immediatprothese nach Frontzahntraumata" Veröffentlichung der Universität Bonn, 21. Juni 2008, Zahntrauma-Tagung, Bonn
- 2 Valplast International Corp., "Long-term evaluation of Valplast flexible partials in selected patient cases", 1989-97, New York City, USA
- 3 Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. I. Sellschopp & M. Berg, 2010, Bad Doberan
- 4 Johannes Weithas GmbH & Co. KG, "Bissschienen aus Valplast", 2008, Lütjenburg


Johannes I Weithas dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG Gartenstraße 6 D-24321 Lütjenburg

> Postfach 1240 D-24319 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39

Telefax: +49 (43 81) 43 69 E-Mail: info@weithas.de Internet: www.weithas.de



Kontrolluntersuchung einer 5-jährigen Valplast-Teilprothese²

Der Fall

- · Versorgung mit einer Valplast-Teilprothese im Unterkiefer und Oberkiefer.
- Teilprothese wurde im Jahre 1992 eingesetzt.
- Nach 5 Jahren Tragezeit erfolgte die Dokumentation der Langzeit-Kontrolluntersuchung.

Langzeitvergleich

Besonders zu beachten ist hier das gesunde Zahnfleisch auf der labialen und palatinalen Seite des angrenzenden Zahnes.



Komfortable und ästhetische Klammern Valplast-Teilprothese, eingesetzt 1992 der Valplast-Teilprothesen





Valplast-Ober- und Unterkiefer-



Kontrolle im Jahr 1997 zeigt gesundes

Vergleich der Röntgenbilder

- Röntgenaufnahmen von 1992 sowie nach 5-jähriger Tragezeit während der Kontrolluntersuchung.
- · Der anteriore Knochen hat sich in die Extraktionsflächen ausgedehnt.
- Ein Knochenabbau konnte nicht beobachtet werden.











1992, kurz vor der Extraktion der Zähne 1997, nach 5-jährigem Tragen

Fazit

- Die Valplast-Teilprothese ermöglicht eine ästhetisch anspruchsvolle Versorgung unter Verzicht auf die Verwendung von Metallen.
- Auch nach 5 Jahren Tragezeit ist eine klinisch gesunde Gingiva zu beobachten.
- Auf den Röntgenbildern ist kein Knochenabbau erkennbar. Der Knochen hat sich z.T. sogar in die Extraktionsflächen ausgedehnt.

Langzeituntersuchung einer Valplast-Teilprothese²

Der Fall

- · Die Versorgung erfolgt durch eine mandibuläre Valplast-Teilprothese.
- · 1990 eingesetzt, wurde nach 7-jähriger Tragezeit eine Kontrolluntersuchung dokumentiert.
- · Die Zahnfleischfarbe und -beschaffenheit deuten auf gesundes Zahnfleisch hin.

Langzeitvergleich

- · Der Patient ist hoch zufrieden mit dem Tragekomfort.
- · Die Gingiva ist gesund.



Valplast-Patient unversorgt



Valplast-Teilprothese im Unterkiefer




Valplast-Teilprothese, eingesetzt 1990

Hervorragend gesundes Zahnfleisch Inhomogene Struktur des

Vergleich der Röntgenbilder

· Die Röntgenbilder zeigen, dass es zu keinerlei Knochenabbau im Bereich der Valplast-Prothese kam.







1997, nach 7-jährigem Tragen

Fazit

- · Das Zahnfleisch unter der Valplast-Teilprothese ist nach wie vor gesund.
- · Selbst nach 7 Jahren Tragezeit ist auf den Röntgenbilder kein Knochenabbau zu beobachten.

Zwei Bisphosphonat-Patienten³

Fall 1

- · 62-jährige Patientin mit einem Mammacarcinom und adjuvanter intravenöser Bisphosphonattherapie.
- · Mehrfach chirurgische Wundrevision und Modellation des Alveolarkamms (auf Grund gehemmter Osteoklastenaktivität).

Versorgung

- · Maxilläre und mandibuläre Valplast-Teilprothese.
- · Weichbleibende Unterfütterung mit Molloplast B zur Prophylaxe von Druckstellen.



Maxilläre und mandibuläre Valplast-Teilprothese



Alveolarkamms



Valplast-Teilprothesen im Ober- und Unterkiefer



Valplast-Prothesen mit weichbleibender Unterfütterung

- · 61-jähriger Patient mit Prostatacarcinom, Chemotherapie und zusätzlich intravenöse Bisphosphonate-Gabe.
- · Nach Extraktion im 1. Quadranten Diagnose einer bisphosphonat-induzierte Osteonekrose.
- · Ca. 3 x 3 cm großer Defekt zur Kieferhöhle hin, anschließend plastische Defektdeckung.

Versorgung

· Maxilläre Valplast-Teilprothese mit Molloplast B Unterfütterung zur Dekubitusprophylaxe.



Fehlender Alveolarkamm, nur muköse Defektdeckung



Valplast-Oberkiefer-Prothese in-situ



Fazit

- Ästhetische und funktionelle Rehabilitation zweier mit konventionellen prothetischen Lösungen nicht versorgbaren Patienten.
- Hohe Patientenzufriedenheit mit gewählter Versorgungsform.